

Helita, člen ABB Group, zavádí novinku v ochraně proti blesku systémem ESE:

# Pulsar Helita - RodCheck

## Pulsar s vizuální indikací úderu blesku

Tento systém i na větší vzdálenost poskytuje vizuální informaci o intenzitě bleskového proudu zachyceného jímačem. Zatím je dostupný ve třech řadách: Pulsar 60, Pulsar 45 a Pulsar 30.

Indikátor v podobě UV rezistentního silikonového prstence je umístěn přímo na hlavici Pulsaru

Úder blesku Pulsar ukazuje následovně:

1.

RodCheck ještě nebyl  
zasažen úderem  
blesku



2.

RodCheck po  
zásahu bleskového  
proudu 25 kA



3.

RodCheck po  
zásahu bleskového  
proudu 50 kA



4.

RodCheck po  
několika úderech  
blesku

